
30
260
250
250
250
282
30
Schnürabstände